

# Armarios Autoportantes

## Gama de Acero

### Accesorios

#### Barras portadoras, CB

**Descripción:** Utilizadas para equipos pesados, tales como transformadores, etc. para fijar en la parte inferior del armario.

**Material:** Acero cincado de 3 mm.

**Cantidad por embalaje:** 1 par con accesorios de montaje.

Para armario		
An/P	Carga máxima	Ref.
400	2500 N	CB400
500	2100 N	CB500
600	1800 N	CB600
800	1300 N	CB800

*Carga máxima indicada por barra.*



#### Barra de alto esfuerzo, CBU


**Descripción:** Barra de alto esfuerzo para montaje de componentes pesados, por ejemplo, transformadores. Suministrada con pasadores deslizantes en T y equipada con taladros rasgados para montarse en cualquier posición, tanto en ancho como en fondo del armario.

**Material:** Acero cincado de 2,5 mm.

**Cantidad por embalaje:** 1 par con accesorios de montaje y 4 pasadores deslizantes en T.

Para armario		
An/P	Carga máxima	Ref.
400	3000 N	CBU400
500	3000 N	CBU500
600	3000 N	CBU600
800	2250 N	CBU800
1000	1800 N	CBU1000
1200	1500 N	CBU1200

*Máxima carga por barra indicada.*



#### Adaptador para sistema Lütze, CLS

**Descripción:** Adaptador para fijar el sistema Lütze directamente en los armarios autoportantes combinables al marco del armario. El ancho del marco Lütze es igual al ancho nominal del armario menos 22 mm.

**Material:** Acero cincado de 2,5 mm.

**Cantidad por embalaje:** 6 barras adaptadoras con accesorios de montaje.

Para armario	
P	Ref.
400	CLS400
500	CLS500
600	CLS600
800	CLS800

