



# Technische Informationen

## Positionierung des Werkstücks


### Spannen mittels Zugspanner und Spannbolzen




### Gleichzeitiges Spannen und Positionieren eines Werkstücks



### Haltekräfte bei der Bearbeitung des Werkstücks



Stellen Sie sicher, dass keine Kraft auf die Unterseite des Werkstücks wirkt, welche die Werte in der Tabelle überschreitet.



### Leistungskurve

