

磁铁 平头螺栓止动型\带平头螺栓止动座型\方型

code 5天发货


选型指南

举例	型号	Code	A	T	型号	Code	A	B	T
标准		KZM	12	3	KZK	10	5	2	
		KZZM	12						

平头螺栓止动型



注：磁铁容易碎裂，使用时需充分注意



附件：平头螺栓 1个(相当于SUS304)

注：吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值(参考值)。


型号	Code	A	T	d1	d2	附件	吸引力 N				表面磁通密度高斯 [G]			
							KZM	KZMX	KZMH	KZCS	KZCSh	KZM	KZMX	KZMH
(圆型)	KZM	8	2	5.5	3	M2.5-6	7.8	7.8	10.8	-	2000~2500	2000~2500	3000~3400	-
		10	3	6.5	3.5	M3-8	14.7	14.7	22.5	-	3500~4000	3500~4000	3000~3300	-
		12	4	6.5	3.5	M3-8	18.6	18.6	24.5	24.5	4000~4200	4000~4200	3800~4000	3800~4000
(正方形)	KZCS	15	3	9	4.8	M4-10	23.5	-	-	-	3800~4200	-	-	-
		20	4	11	5.8	M5-12	41.1	41.1	54.8	54.8	4200~4500	4200~4500	4000~4300	4000~4300
		25	6	13	7	M6-15	58.8	58.8	78.4	78.4	4200~4400	4200~4400	4000~4200	4000~4200

注：不销售规格表中带有“-”的尺寸的产品

带平头螺栓止动座型



圆型	正方形	长方形	材质	表面处理	材质	表面处理	耐热温度	磁极	
KZZM	KZZS	KZZR	相当于 SS400	镀镍	钕磁铁	镀镍	80℃	正面	反面
KZZMX	-	-			耐热钕磁铁		150℃	N	S
KZZMH	-	-						S	N




注：吸引力、表面磁通密度为参考值

型号	Code	A	T	d1	H	d2	d3	t	Ba	P	附件(不锈钢平头螺栓)			吸引力 N {kgf}			表面磁通密度高斯 [G]
											KZZM	KZZMH	KZZS	KZZR	KZZM	KZZMX	
(圆型)	KZZM	8*	4	6.4	3.2	5.5	3	0.6	15	8	M2.5-8×1个	M2.5-8×2个	3.9 {0.4}	7.8 {0.8}	17.6 {1.8}	1200~3900	
		10	5	8	4	6.5	3.5	0.8	20	10	M3-10×1个	M3-10×2个	5.8 {0.6}	19.6 {2.0}	39.2 {4.0}	1500~4000	
(正方形)	KZZS	12	6	9.6	4.8	6.5	3.5	1	25	12	M3-10×1个	M3-10×2个	15.7 {1.6}	29.4 {3.0}	68.6 {7.0}	3200~4000	
		15	6	13	4.8	9	4.8	1	30	15	M4-12×1个	M4-12×2个	24.5 {2.5}	49.0 {5.0}	98.1 {10.0}	3800~4000	
(长方形)	KZZR	20	7	17	5.6	11	5.8	1.2	40	20	M5-15×1个	M5-15×2个	58.8 {6.0}	127.5 {13.0}	230.5 {23.5}	3800~4000	
		25	8	21	6.2	13	7	1.6	50	20	M6-16×1个	M6-16×2个	152.0 {15.5}	181.4 {18.5}	294.2 {30.0}	3700~4000	

注：带*号KZZMX不适用。

注：吸引力、表面磁通密度为参考值

方型



型号	Code	A	B	T	吸引力 N {kgf}	表面磁通密度高斯 [G]
3	3	3	3	5	2.8 {0.29}	4100~4300
					5.6 {0.57}	4300~4500
					8.9 {0.91}	4400~4600
					13.7 {1.4}	4500~4700
					23.2 {2.37}	4400~4600
					2.7 {0.28}	1700~1900
					8.5 {0.87}	3000~3200
					16.8 {1.71}	4200~4400
10	10	10	10	5	6.5 {0.66}	1800~2000
					11.8 {1.2}	2500~2700
					39.3 {4.01}	4500~4700
					13.9 {1.42}	3100~3300
15	15	15	15	5	23.7 {2.42}	4100~4300
					31.4 {3.2}	4700~4900
					23.9 {2.44}	2900~3100
					34.3 {3.5}	3300~3700
20	20	20	20	5	61.4 {6.27}	4600~4800
					40.8 {4.16}	4600~4800
					47.7 {4.87}	3500~3700
					77.8 {7.94}	4700~4900
30	30	30	30	5	69.7 {7.11}	3300~3700
					84.8 {8.65}	3100~3300
					110.8 {11.31}	3300~3700

注：吸引力、表面磁通密度为参考值